W32-U3751/U3751EX	K		アドバン	テスト
波形、パワー値、OBW/ACP,Q値の測定を行います! コペクトラムマナライザ	品番	GP-IBボード	価格	動作環境
113741/113751	W32-U3751-R	ラトックシステム製	95 000	Windows
	W32-U3751-N	NI製	99,000円 消費税は含みません。	Vista/7/8.1/10 (32,64bit)
<u>U3//1/U3//2</u>	W32-U3751EX-R	ラトックシステム製	190.000円	Excel 2007/2010/2013
使用できる機種 U3741,U3751,U3771,U3772	W32-U3751EX-N	NI製	消費税は含みません。	(32bit Only)
 第 1.スペアナ波飛波 形A,B,C,同時設定条件」を同設定条件」を同たまた。 2.各パワー値、 「チャンネルパル」「ピーク値しに Excelシート 注「W32-U375 連続的にデータ 3.Q値を計算して、ペアナのXdE Excelシートに見ていた。 	ジを数値化してExcelシー 時に「A-B波形」「Peaka値」「 同時に取り込むことができま OBW、ACPの測定値や、 ワー」、「トータルパワー」、「 レベル」の測定値を、指定し、 して取り込むことができます。 うに取り込むことができます。 て、Excelシートに取り込 B-Down測定機能を使用して 取り込むことができます。	<u>トへ取り込みます。</u> Next-Peak値」「Cent す。自動的に作図を行 マーカレベルを連 アベレージパワー」、 た時間間隔で、指定[回)のデータを1つのB ます。 <u>みます。</u> 「「共振周波数」「信号	er値」「Marker-2値」 すいます。 <u>続的ICExcelシート</u> 「OBW」「ACP」「マー 副数を、最大50万回 のOKに保存しながら レベル」「Q値」「周波	「スペアナ <u>- へ取り込みます</u> カ位置レベ まで自動的 、何日でも ?数幅」を
院設置 「取込開始」ボタンをクリック 方ると、スペクトル波形データ と周波数データと生たにExcel いーに取込みます。 、みつトル値の単位は、測定器 に設定されている単位で取込 よれます。 正た、同時に測定器の設定条 件や「MaxPeak」等のを取込た。 こができます。 「前に、一般に、一般に、一般に、一般に、一般に、一般に、一般に、一般に、一般に、一般	000000000000000000000000000000000000	本プログラムはExcel 動作します。Excel のが現われます。 スペクトル波形の取 を行うかをタブでペ	は上のアドインとして とから本アドインを起 ート上に、このウインド 込か、測定値取込等 ージを切り換えます。 が気に さい。	
操作説明 スペアナ: トレース波形(スペクトル波形)を取込む時、 このタブをクリックします。 (6) 2006 SY	<mark>皮形取込</mark> STEMHOUSE SUNRISE Inc. U3700シリーズ Ver1		● 取込中は「赤色」、例 ります。	き止中は「灰色」とな
取込む波形にチェックを付けます。	測定 Q測定	0	― 波形データ取込を問	見始します。
波形と同時に取込む項目にチェックを付 □C	□B 取込開始 ●	^		

けます。 同時に複数の項 ことも可能です。 の「RBW」「VBW 等の設定値を取

トレース波形の属 に取込む時の単

測定器本体で設 同じ値を設定し 測定器本体のG は次頁を参照く

ペクトル波形)を取込む時、 ノクします。	(C) 2006 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc. X U3700シリーズ Ver1	取込中は「赤色」、停止中は「灰色」とな ります。
チェックを付けます。	●波形 測定 Q測定 0	波形データ取込を開始します。
x込む項目にチェックを付 項目にチェックを付つける 「測定条件」は、測定時 /」「SWEEP TIME」「ATT」 な込みます。	●☑ A □ B 取込開始 □ C □ A-B ☑ 法形作図● ●☑ PEAK ☑ NEXT-PEAK ☑ CENTER	Excelシート上のカーソルを左右/上下に 移動しデータ取込開始位置を決定します。 「取込開始」」ボタンをクリックするとカーソル 位置から下方向へデータを取込みます。
周波数データをExcel 色位を指定します。	□ MARKER-2 図測定条件入力 R GP-IB7ドレス 周波数単位 AH2 AH2	データを取込むExcelシートを切換えます。
設定したGP-IBアドレスと ます。 iP-IBアドレスの設定方法		取込んだ波形データを自動的に作図 します。
ださい。		作図波形の線の太さを指示します。
		、ノトインを於了します。

1/4



測定値と同時に、スタートからの経過時間をExcel-に入力します。

「チャンネルパワー」「トータルパワー」の測定例

	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	
1											
2		CHANNEL POWR(A)					TOTAL POWER(A)				
3		日付時刻	経過時間(sec)	POWER(dBuV)	PSD(dBm/Hz)		日付時刻	経過時間(sec)	POWER(dBuV)	PSD(dBm/Hz)	
4		2006/01/06 18:04:16	0	19.33580017	-147.2586975		2006/01/06 18:05:01	0	33.69586182	-139.9707947	
5		2006/01/06 18:04:17	1	19.51356506	-147.4864349		2006/01/06 18:05:02	1	31.83533478	-143.3077393	
6		2006/01/06 18:04:18	2	19.29424286	-148.4421539		2006/01/06 18:05:03	2	32.02451324	-140.1046143	
7		2006/01/06 18:04:19	3	19.94033051	-148.2778015		2006/01/06 18:05:04	3	32.81881714	-142.5371399	
8		2006/01/06 18:04:20	4	21.78218842	-145.217804		2006/01/06 18:05:05	4	32.00151062	-142.5101013	
9		2006/01/06 18:04:21	5	20.57819366	-146.421814		2006/01/06 18:05:06	5	32.94592285	-141.1249237	
10		2006/01/06 18:04:22	6	20.76176453	-148.045166		2006/01/06 18:05:07	6	28.72853088	-145.2611694	
11		2006/01/06 18:04:23	7	19.21934509	-147.3822021		2006/01/06 18:05:08	7	32.37556458	-141.879425	
12		2006/01/06 18:04:24	8	19.27173615	-147.9975586		2006/01/06 18:05:09	8	32.04888916	-141.9408112	
13		2006/01/06 18:04:25	9	18.70885468	-147.5317078		2006/01/06 18:05:10	9	31.76043701	-142.5877686	
14											

 $\left(2|4\right)$

「アベレージパワー」「OBW」の測定例

	К	L	M	N	0	P	Q	R	S	Т
1										
2		AVERAGE POWER(A	ა			OBW(A)				
3		日付時刻	経過時間(sec)	POWER(dBuV)		日付時刻	経過時間(sec)	Fc(MHz)	OBW(MHz)	
4		2006/01/06 18:05:34	C	9.081962585		2006/01/06 18:06:22	0	80.095	4.81	
5		2006/01/06 18:05:35	1	9.527908325		2006/01/06 18:06:23	1	80.08	4.84	
6		2006/01/06 18:05:36	2	8.677833557		2006/01/06 18:06:24	2	80.08	4.84	
7		2006/01/06 18:05:37	3	9.371444702		2006/01/06 18:06:25	3	80.095	4.79	
8		2006/01/06 18:05:38	4	9.619651794		2006/01/06 18:06:26	4	80.065	4.87	
9		2006/01/06 18:05:39	5	6.992195129		2006/01/06 18:06:27	5	80.065	4.87	
10		2006/01/06 18:05:40	6	9.51625061		2006/01/06 18:06:28	6	80.055	4.89	
11		2006/01/06 18:05:41	7	8.495910645		2006/01/06 18:06:29	7	80.045	4.91	
12		2006/01/06 18:05:42	8	8.634941101		2006/01/06 18:06:30	8	80.05	4.86	
13		2006/01/06 18:05:43	9	9.107910156		2006/01/06 18:06:31	9	80.065	4.85	
14										

「ACP」の測定例

	Т	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1																							
2		ACP(A)																					
3		日付時刻	経過時間(sec)	LOW(MHz)	LOW(dB)	HI(MHz)	HI(dB)																
4		2006/01/06 18:09:13	0	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000
5		2006/01/06 18:09:14	1	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000
6		2006/01/06 18:09:15	2	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000
7		2006/01/06 18:09:16	3	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000
8		2006/01/06 18:09:17	4	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000
9		2006/01/06 18:09:18	5	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000
10		2006/01/06 18:09:19	6	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000
11		2006/01/06 18:09:20	7	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000
12		2006/01/06 18:09:21	8	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000
13		2006/01/06 18:09:22	9	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000	77.5	-2000	82.5	-2000
14																							
15																							

Q値の測定方法

注)本ソフトはスペアナの設定を一切行いません。 スペアナに表示されている波形から、「共振周波数」 「信号レベル」「Q」「周波数幅」を「取込」ボタンをクリ ックすることにより1回だけ取り込みます。 Q算出のためのxdB-DOWN値は事前に設定しておい てください。 試料を取り換えながら個々の特性値を測定することを 目的としています。

Excelシートに取り込む項目にチェックをつけます。

それぞれの項目の判定値を入力します。 下側/上側の ちらか一方の規格、又は両方の規格 を入力します。両方の規格が空欄の場合は判定は 行いません。 判定値を外れた測定値は赤色でExcelシートに入力 されます。

「共振周波数」「周波数幅」をExcelシートに入力する一

(c) 2006 SYS	TEMHOUSE	SUNRISE Inc	. 🔀
		U3700シリ・	ーズ Ver1	
	波形	測定	Q測定	
		下側規構	各上側規格	
-	● 共振周波	数●		
	☑信号レベノ	v		
I	Øa			E.
	☑ 周波数幅		取込	R
1	GP-IBアドレス	周波数単位	ž 🗌	
	8	MHz		
+	Sunriser 非式会社	1102 J2	77X _	終了

Q値の測定例

時の単位を設定します。

	A	В	С	D	E	
1		27				
2		Q値の測定例(-	-3dB-DOW	4)		
3		共振周波数(MHz)	信号レベル	Q	周波数幅	
4		82.502	-35.97748	8250.2	0.01	
5		82.502	-36.48046	8250.2	0.01	
6		82.502	-36.37833	8250.2	0.01	
7		82.502	-36.69111	9166.889	0.009	
8		82.502	-36.39666	8250.2	0.01	
9		82.502	-38.12836	8250.2	0.01	
10		82.502	-36.98921	8250.2	0.01	
11		82.506	-39.37745	5500.4	0.015	
12		82.502	-39.41311	6346.308	0.013	
13		82.502	-36.57766	9166.889	0.009	
14		82.502	-36.68686	8250.2	0.01	
15						
16	2	2			2 ()	



3/4

パワー、OBW、ACP等を日別にBookを作成しながら、連続測定を行う方法

「W32-U3751EX」だけの機能です。

指定された測定項目を連続的に測定し、日が変わると新しいExcel-Bookを作成し、測定を継続します。

「START」ボタンにより、測定を開始すると、指定した開始時刻になるのを待って、測定を開始します。「START」ボタンを押した時、既にスタート時刻を経過している場合は、直ちに測定が開始されます。

測定中に日付が変わると、今までの測定データの入力されたBookを保存し、新しいBookを自動的に作成したのち、測定を継続します。 指定された測定終了時刻になると、測定は自動的に終了します。

1日の最大測定回数は、1,000,000回です。1日の測定回数が1,000,000回を越すと、その日の測定を終了し、日付が変わるのを待ちます。 ここで作成されるBook名や、保存先フォルダの設定方法は下記を参照ください。

